

弊社敷地内排水溝での水銀等検出について（第2報）

先月、弊社の群馬工場敷地内の排水溝にて基準値を超える水銀等が検出されました件で、近隣の皆様および関係者の皆様に大変ご迷惑、ご心配をお掛けしておりますこと、誠に申し訳ございません。

その後、弊社といたしましては、県の指導の下、排水溝の洗浄など改善の対策を取ってまいりました。

なお、主たる原因ですが、9月に発生いたしました備蓄倉庫の火災により焼失した廃棄物が、消火の放水とともに弊社排水桝に溜まったものと推測しております。

現在も外部への排水を止めております。また焼失しました残骸の撤去は完了し、水質改善の定点観測を継続しております。

ご理解のほど、宜しくお願い申し上げます。

2023年11月29日

国産化学株式会社

代表取締役社長 加藤訓子